

راهنمای کار با سختی سنج

- سختی سنج آب برای تست (Total Dissolved Solids) TDS یا اندازه‌گیری سختی آب و غلظت ذرات جامد محلول در آب طراحی شده است.
 - در پایین نمایشگر ۳ دکمه مشاهده می‌شود. دکمه ON/OFF برای روشن و خاموش کردن سختی‌سنج است. دکمه TEMP دما را نمایش می‌دهد. بهترین دما برای تعیین سختی آب بین ۲۰ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد است. علاوه بر آن این سختی‌سنج دارای دکمه HOLD برای نگه داشتن عدد مشخص شده بر روی نمایشگر می‌باشد.
 - یکی از ویژگی‌های سختی سنج استفاده آسان از آن است.
 ۱. ابتدا سختی‌سنج را روشن کنید.
 ۲. درپوش سختی‌سنج را بردارید.
 ۳. سختی‌سنج را حدود ۳ - ۲/۵ سانتی‌متر درون آب قرار دهید.
 ۴. پس از چند ثانیه مقدار سختی آب به صورت اتوماتیک در نمایشگر داده می‌شود.
 ۵. با ثابت شدن عدد بر روی صفحه نمایشگر، دکمه Hold را فشار دهید تا عدد بر روی نمایشگر باقی بماند.
 ۶. سختی‌سنج را از آب خارج کنید.
 - این دستگاه به طور خودکار پس از ۱۰ دقیقه عدم استفاده برای افزایش طول عمر باتری خاموش می‌شود.
- نکته: توجه داشته باشید که از این دستگاه فقط برای اندازه‌گیری سختی آب استفاده شود پس از استفاده آن برای مایعات دیگر خودداری فرمایید.

توجه داشته باشید این دستگاه شامل گارانتی نمی‌باشد

